



## Montage-Kurzanleitung

### Gefahr



- Diese Montage-Kurzanleitung ersetzt nicht die ausführliche Betriebsanleitung, die vom Hersteller angefordert werden kann.
- Nur qualifiziertes Personal darf den Hubantrieb vor Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten gemäß DIN VDE freischalten.

### I. Montage

- Steckscheibe (314) abziehen
- Bolzen (315) aus Kupplungsstück (3) herausziehen
- **A** flache Sechskantmutter M10 (451) mit Schlüsselweite 17 auf Ventilspindel (18) drehen
- **A** Kupplungsstück (3) auf Ventilspindel (18) drehen
- **A** Ventilspindel (18) mit flacher Sechskantmutter (451) kontern
- **B** Montagehilfe (23) entfernen
- **B** Sechskantmutter (4) und Scheibe (308) über Ventilspindel stecken
- **B** Adapter (3.1) in Nut der Ventilspindel (18) drücken
- **B** Sechskantmutter (4) mit Schlüsselweite 24 auf Kupplungsstück (3) schrauben
- Antrieb mit Traverse (2) auf Ventilhalshals (19) setzen.
- Traverse (2) mit Schrauben (428) Schlüsselweite 13 und Sicherungsscheiben (308) auf Ventilhalshals (19) befestigen
- Spindelmutter (5) mittels Handrad (36) in Höhe so verstellen, dass Bolzen (315) wieder montiert werden kann
- Steckscheibe (314) aufstecken!

### II. Einbaulage

- Die Stellantriebe sind für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Bezüglich der Verwendung im Außenbereich kontaktieren Sie bitte TA Hydronics/TA Heimeier.
- In Kältesystemen müssen die Anschlussrohre sowie das Ventil diffusionsdicht gedämmt werden.

### III. Wechsel zwischen **C**Automatik- und **D**Handbetrieb

### IV. Schaltplan

### V. Initialisierung

- Versorgungsspannung muss anliegen
- Hubantrieb fährt automatisch den unteren Referenzpunkt an
- Initialisierungstaster (118) mindestens 1 Sekunde drücken

### Technische Daten

Typ	MC.../24	MC.../115, MC.../230
<b>Versorgungsspannung</b>	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
	nur mit gleichgerichteter Wechselspannung	
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz ± 5%	
<b>Umgebungstemperatur</b>	0 bis +60°C	
<b>Betriebsart</b>	S3 - 50 % ED	
<b>Schutzart</b>	IP 54	

**Краткая инструкция по монтажу**

<b>Опасность</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Данная краткая инструкция по монтажу не заменяет подробную инструкцию по эксплуатации, которую можно затребовать у изготовителя.</li> <li>Только квалифицированному персоналу разрешается производить отключение линейного привода перед работами по техническому обслуживанию или ремонту согласно DIN VDE.</li> </ul>	
<b>I. Монтаж</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Снять вставную шайбу (314)</li> <li>Вытянуть палец (315) из соединительного элемента (3)</li> <li>Ключом на 17 навинтить плоскую шестигранную гайку M10 (451) на стержень клапана (18)</li> <li>Повернуть соединительный элемент (3) на стержне клапана (18)</li> <li>Стержень клапана (18) законтрить плоской шестигранной гайкой (451)</li> <li>Снять принадлежность для монтажа (23)</li> <li>Шестигранную гайку (4) и шайбу (308) надеть на стержень клапана</li> <li>Адаптер (3.1) вдавить в паз стержня клапана (18)</li> <li>Шестигранную гайку (4) ключом на 24 навинтить на соединительный элемент (3)</li> <li>Привод с траверсой (2) установить на горловину клапана (19).</li> <li>Траверсу (2) с помощью болтов (428, ключ на 13) и стопорных шайб (308) закрепить на горловине клапана (19)</li> <li>Ходовую гайку (5) с помощью маховичка (36) отрегулировать по высоте так, чтобы можно было снова смонтировать палец (315)</li> <li>Наденьте вставную шайбу (314)!</li> </ul>		
<b>II. Монтажное положение</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сервоприводы предназначены для использования во внутренних помещениях. По вопросам использования в наружных зонах, пожалуйста, свяжитесь с TA Hydronics/TA Heimeier.</li> <li>В системах охлаждения необходимо выполнять диффузионнопрочную изоляцию соединительных труб, а также клапана.</li> </ul>		
<b>III. Переключение между <input type="checkbox"/> автоматическим и <input type="checkbox"/> ручным режимом</b>		
<b>IV. Блок-схема</b>		
<b>V. Инициализация</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Должно подаваться напряжение питания</li> <li>Привод автоматически наезжает на нижнюю базовую точку </li> <li>Кнопку инициализации (118) нажать в течение не менее 1 секунды</li> </ul>		
<b>Технические данные</b>		
<b>Тип</b>	<b>MC.../24</b>	<b>MC.../115, MC.../230</b>
<b>Обеспечение напряжения</b>	24 В пер. ± 10% 24 В пост. ± 10%	115 В пер. ± 10% 230 В пер. + 6% -10%
<b>Частота</b>	50/60 Гц ± 5%	
<b>Окружающая температура</b>	от 0 до +60°C	
<b>Режим работы</b>	S3 - 50 % ED	
<b>Класс защиты</b>	IP 54	

**Stručný úvod k montáži**

<b>Nebezpeč</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tyto stručné instrukce k montáži nenahrazují řádný návod k montáži, který si můžete vyžádat u výrobce.</li> <li>Elektrický pohon smí instalovat ke zdroji napájení a provádět údržbu pouze odpovědná osoba s odbornou kvalifikací.</li> </ul>	
<b>I. Montáž</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stáhněte nasazovací kroužek (314)</li> <li>Vytáhněte svorku (315) ze spojky (3)</li> <li>Našroubujte plochou šestihrannou maticí M10 (451) o velikosti 17 na vřeteno ventilu (18)</li> <li>Spojku (3) našroubujte na vřeteno ventilu (18)</li> <li>Vřeteno ventilu (18) zajistěte plochou šestihrannou maticí (451)</li> <li>Odstraňte montážní přípravek (23)</li> <li>Na vřeteno ventilu nasad'te šestihrannou maticí (4) a podložku (308)</li> <li>Adaptér (3.1) nasad'te do drážky vřetene ventilu (18)</li> <li>Šestihrannou maticí (4) našroubujte pomocí klíče číslo 24 na spojku (3)</li> <li>Pohon s traverzou (2) nasad'te na krček ventilu (19)</li> <li>Traverzu (2) zajistěte šrouby (428) velikost 13 a pojistnými podložkami (308) na krček ventilu (19)</li> <li>Maticí vřetene (5) nastavte pomocí ručního ovládání (36) do takové výšky, aby bylo možné nasadit svorku (315)</li> <li>Nasad'te nástrčnou podložku (314)!</li> </ul>		
<b>II. Montážní poloha</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stavěcí pohony se uvažují pro použití v interiéru. Co do jejich použití venku konzultujte, prosím firmu TA Hydronics/TA Heimeier.</li> <li>V chladicích systémech musí být trubka přípojky a ventil izolován tak, aby se vyloučila difúze.</li> </ul>		
<b>III. Přepnutí mezi <input type="checkbox"/> automatickým a <input type="checkbox"/> ručním provozem</b>		
<b>IV. Schéma zapojení</b>		
<b>V. Inicializace</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Připojte pohon ke zdroji elektrického napájení.</li> <li>Pohon sjede automaticky do dolní polohy </li> <li>Inicializační tlačítko (118) podržte stisknuté nejméně jednu sekundu</li> </ul>		
<b>Technické údaje</b>		
<b>Typ</b>	<b>MC.../24</b>	<b>MC.../115, MC.../230</b>
<b>Napájení</b>	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
<b>Frekvence</b>	50/60 Hz ± 5%	
<b>Okolní teplot.</b>	0 až +60 °C	
<b>Provozní režim</b>	S3 - 50 % ED	
<b>Třída ochrany</b>	IP 54	

**Stručný návod na montáž**

<b>Nebezpečie</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tento stručný návod na montáž nenahradza dôkladný návod na montáž, ktorý je možné si od výrobcu vyžiadať.</li> <li>Iba kvalifikovane osoby majú opravnenie samostatne na pohonoch vykonávať údržbu a servisné práce v zmysle DIN VDE.</li> </ul>	
<b>I. Montáž</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiahnuť nástrčnú podložku (314)</li> <li>Skrutku (315) vytiahnuť zo spojky (3)</li> <li>Plochú šesťhrannú maticu M10 (451) veľkosti 17 naskrutkovať na vřeteno ventilu (18)</li> <li>Spojku (3) naskrutkovať na vřeteno ventilu (18)</li> <li>Vřeteno ventilu (18) poistiť plochou šesťhrannou maticou (451)</li> <li>Odstrániť montážny prípravek (23)</li> <li>Šesťhrannú maticu (4) a podložku (308) nasadiť na vřeteno ventilu</li> <li>Adaptér (3.1) zatlačiť do drážky vo vřetene ventilu (18)</li> <li>Šesťhrannú maticu (4) naskrutkovať kľúčom číslo 24 na spojku (3)</li> <li>Pohon s priečnikom (2) nasadiť na krček ventilu (19).</li> <li>Priečnik (2) upevniť skrutkami (428) veľkosti 13 a poistnými podložkami (308) na krček ventilu (19)</li> <li>Vřetenu maticu (5) nastaviť pomocou ručného kolesa (36) do takej výšky, aby sa dala znova namontovať skrutka (315)</li> <li>Nasadiť nástrčnú podložku (314)!</li> </ul>		
<b>II. Montážna poloha</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stavacie pohony sa uvažujú pre použitie v interiéri. Ohľadne ich použitia vonku konzultujte, prosím firmu TA Hydronics/TA Heimeier.</li> <li>V chladiacich systémoch musí byť rúra prípojky a ventil izolovaný tak, aby sa vylúčila difúzia.</li> </ul>		
<b>III. Prechod medzi <input type="checkbox"/> automatickou prevádzkou a <input type="checkbox"/> na ručnú</b>		
<b>IV. Schéma zapojenia</b>		
<b>V. Inicializácia</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Musí byť k dispozícii napájacie napätie</li> <li>Pohon zdvihú zájde automaticky do dolného referenčného bodu </li> <li>Inicializačné tlačidlo (118) stlačiť najmenej jednu sekundu</li> </ul>		
<b>Technické údaje</b>		
<b>Typ</b>	<b>MC.../24</b>	<b>MC.../115, MC.../230</b>
<b>Napájacie napätie</b>	24 V AC ± 10% 24 V DC ± 10%	115 V AC ± 10% 230 V AC + 6% -10%
<b>Frekvencia</b>	50/60 Hz ± 5%	
<b>Teplota okolia</b>	0 až +60°C	
<b>Druh prevádzky</b>	S3 - 50 % ED	
<b>Trieda ochrany</b>	IP 54	